

BCG K 32

Inhibitor korózie, aj pre systémy obsahujúce hliník

BCG K 32 chráni ocelové, hliníkové a medené materiály pred koróziou - zvlášť plastové podlahové vykurovania - vytvorením ochranného filmu (difúzia kyslíka).

- Zložka disperzného prostriedku v BCG K 32 zabraňuje tvorbe usadenín na stenách trubiek a poskytuje tak záruku pre vytvorenie optimálneho ochranného antikorózneho filmu.
- Inhibitor BCG K 32 udržiava regulačné prvky a potrubia vykurovacieho systému bez suspendovaných látok.
- **Chráni nové alebo už prevádzkované plastové podlahové vykurovacie systémy**, ako aj všetky ostatné vykurovacie systémy.



UPOZORNENIE

Vykurovacie systémy nesmú obsahovať prísady, ako napríklad kvapalné tesniace prípravky a iné inhibítory. Inhibovaný systém sa musí raz ročne skontrolovať. Kontrola sa vykonáva sadou pre test molybdenanov. Túto sadu je možné si objednať, alebo Vám zaistíme meranie.

Pri riadnej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch.

Pre ďalšie informácie vid' prehľad výrobkov alebo informačná linka 0905 153 360.

Návod na použitie:

Silne zanesené systémy najprv dôkladne prepláchnite (DIN 1988, 2 bar), prípadne ešte vyčistíte pomocou čistiaceho prípravku BCG HR. Ak nepoznáte objem systému, vyprázdnením vykurovacieho systému cez vodomer zistíte jeho objem. Systém opäť naplňte do polovice vodou. Pomocou plnacej pumpy (napríklad pumpa BCG G 20 alebo G 21J) aplikujte do vykurovacieho systému potrebné množstvo BCG K 32. Potom ho doplňte vodou a odvzdušnite. BCG K 32 je kompatibilný so všetkými bežnými nemrznúcimi kvapalinami.

Dôležité! Stupeň účinnosti inhibítora BCG K 32 musí byť po zmiešaní skontrolovaný skúšobnou sadou BCG Molybden Testkit. Obsah molybdenanov má byť 250 až 400 mg/l MoO₄. Pretože BCG K 32 rozpúšťa aj usadeniny nachádzajúce sa v systéme, mal by sa systém pri zníženom prenose tepla ešte raz dôkladne vypláchnuť po 1 až 3 mesiacoch. Systém znovu naplňte prípravkom BCG K 32 a skontrolujte koncentráciu. Pri nedostatočnom dávkovaní BCG K 32 dochádza v systéme ku korózii.

Bezpečnostné opatrenia:

Nie je klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Pri zasiahnutí očí dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. **Chráňte pred deťmi!**

Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!

Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.

Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:

Silne zriedený prípravok je možné vypustiť do kanalizácie.

Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:

Výrobok obsahuje molybdenany a inhibítory CU.

Zmiešavací pomer:

1:100, t.j. 1 liter BCG K 32 na 100 litrov vykurovacej vody

Možnosť kontroly obsahu molybdenanov testerom BCG Molybden Testkit.

Skladovateľnosť:

5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Balenie:

1 l, 2,5 l, 5 l

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.